

증상

1. 인쇄물에 세로줄 발생.
2. 프린트 들어짐 현상
3. P02 (5100) 에러 발생시

조치방법

1. 프린터 전원을 끕니다.
2. 전원케이블 연결을 해제 합니다.
3. 전면 배지 커버를 앞으로 엽니다.



4. 엔코더 필름(A) 상태를 확인합니다.



5. 다음과 같이 엔코더 필름 오염 확인



6. 오염부위를 면봉or클리너를 이용하여 닦아 줍니다.

(A) 엔코더 필름은 스프링으로 연결되어 있으니 강한 힘을 사용하지 마십시오.

(B) 레일에 접촉하게되면 인쇄 품질이 저하될 수 있으니 접촉하지 마십시오.



7. 엔코더 상태 확인.

