

# 윈도우 7 사진뷰어 화상흐림 대처방법


1




2



3



4



윈도우 사진 뷰어에서 **인쇄** 를 진행 합니다.


인쇄 하기 전 **옵션** 을 클릭 합니다.

**프린트 속성** 을 클릭 합니다.

**경계면 없는 인쇄** 를 **체크 해제** 합니다.(드라이버 기본값은 경계면 없는인쇄 해제 되어 있음)

**항상 현재 설정으로 인쇄** 를 **체크** 하고 **확인** 을 눌러 저장 합니다.

# 윈도우 8\_10 사진뷰어 화상흐림 대처방법



윈도우 사진 뷰어에서 인쇄를 진행 합니다.

프린터 버튼을 누르고 인쇄 설정 창 왼쪽 하단 기타설정을 누릅니다.

여백 없이 인쇄의 컷을 끄므로 변경 후 확인을 누릅니다.