

수리 내역서 (Repair Report)

카메라택배더미 고객센터

월 ~ 금 : 09:00 ~ 18:00

토 요 일 : 휴무

일 요 일 : 휴무

서울 중구 무교로 15, 601호(무교동,
남강타워)

TEL: 1533-3355

FAX: 02-752-0980

고객정보

고객명	: 김민규
휴대폰	: 010-****-2342
전화번호	:
이메일	:

제품정보

접수일	: 2023/10/11
접수번호	: 2310CH0106
Item No.	: 8035B012AA
모델명	: EOS 6D
Serial No.	: 158028008757

접수내용

접수내용	에러 06
악세서리	바디캡, 아이컵, 배터리

수리결과

수리완료일	: 2023/10/17
수리기사	: 이동현
유무상구분	: 유상 (Charge)
수리금액	: ₩103,900
택배금액	: ₩4,000
수리결과	부품교체-PCB ASS'Y, BOTTOM

수리상세 내역

수리내역번호	진단증상	부위	부품명	수량
1	작동불량	내부 부속	PCB ASS'Y, BOTTOM	0